



ADI (Analog Devices, Inc.)

## AD9515BCPZ

부품 번호:	AD9515BCPZ
제조사 / 브랜드:	ADI (Analog Devices, Inc.)
제품 설명:	IC CLK BUFFER 1:2 1.6GHZ 32LFCSP
데이터 시트:	AD9515BCPZ.pdf
RoHS 상태:	무연 / RoHS 준수
재고 상태:	7592 pcs stock
에서 운송된다:	홍콩
선적 방법:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[견적 요청](#)

이미지는 표현 일 수 있습니다. 제품 세부 사항은 사양을 참조하십시오.

### AD9515BCPZ의 명세

부품 번호	AD9515BCPZ
제조사	ADI (Analog Devices, Inc.)
기술	IC CLK BUFFER 1:2 1.6GHZ 32LFCSP
무연 여부 / ROHS 준수 여부	무연 / RoHS 준수
사용 가능한 양	7592 pcs
데이터 시트	AD9515BCPZ.pdf
전압 - 공급	3.135 V ~ 3.465 V
유형	Fanout Buffer (Distribution), Divider
제조사 패키지	32-LFCSP-VQ (5x5)
연속	-
비율 - 입력 : 출력	1:2
포장	Tray
패키지 / 케이스	32-VFQFN Exposed Pad, CSP
산출	CMOS, LVDS, LVPECL
작동 온도	-40°C ~ 85°C
회로의 수	1
실장 형	Surface Mount
수분 민감도 (MSL)	3 (168 Hours)
무연 여부 / ROHS 준수 여부	Lead free / RoHS Compliant
입력	Clock
주파수 - 최대	1.6GHz
차동 - 입력 : 출력	Yes/Yes
상세 설명	Clock Fanout Buffer (Distribution), Divider IC 1:2 1.6GHz 32-VFQFN Exposed Pad, CSP
기본 부품 번호	AD9515

### 관련 태그

ADI (Analog Devices, Inc.) AD9515BCPZ	AD9515BCPZ 대리점	AD9515BCPZ 공급 업체
AD9515BCPZ 가격	AD9515BCPZ 사진	AD9515BCPZ 이미지
AD9515BCPZ PDF 데이터 시트	AD9515BCPZ 데이터 시트 다운로드	AD9515BCPZ 데이터 시트
AD9515BCPZ 주식	AD9515BCPZ 구입	ADI (Analog Devices, Inc.) AD9515BCPZ 구입
ADI (Analog Devices, Inc.) AD9515BCPZ	ADI (Analog Devices, Inc.) 공급 업체	ADI (Analog Devices, Inc.) 대리점
ADI (Analog Devices, Inc.) AD9515BCPZ	AD AD9515BCPZ	ADI (Analog Devices, Inc.) AD9515BCPZ
Analog Devices Inc. AD9515BCPZ	Analog Devices, Inc. AD9515BCPZ	

### 관련 상품

<p><b>AD9514/PCBZ</b>                  제조사: ADI (Analog Devices, Inc.)                  기술: BOARD EVAL CLOCK 3CH AD9514                  재고: 360 pcs  <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>AD9516-1/PCBZ</b>                  제조사: ADI (Analog Devices, Inc.)                  기술: BOARD EVALUATION FOR AD9516-1                  재고: 474 pcs  <a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>AD9514BCPZ</b>                  제조사: ADI (Analog Devices, Inc.)                  기술: IC CLK BUFFER 1:3 1.6GHZ 32LFCSP                  재고: 7602 pcs  <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>AD9516-1BCPZ</b>                  제조사: ADI (Analog Devices, Inc.)                  기술: IC CLOCK GEN 2.5GHZ VCO 64-LFCSP                  재고: 6899 pcs  <a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>AD9515BCPZ-REEL7</b>                  제조사: ADI (Analog Devices, Inc.)                  기술: IC CLK BUFFER 1:2 1.6GHZ 32LFCSP                  재고: 15263 pcs  <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>AD9516-0BCPZ-REEL7</b>                  제조사: ADI (Analog Devices, Inc.)                  기술: IC CLOCK GEN 2.8GHZ VCO 64-LFCSP                  재고: 9319 pcs  <a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>AD9514BCPZ-REEL7</b>                  제조사: ADI (Analog Devices, Inc.)                  기술: IC CLK BUFFER 1:3 1.6GHZ 32LFCSP                  재고: 11128 pcs  <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>AD9515/PCBZ</b>                  제조사: ADI (Analog Devices, Inc.)                  기술: BOARD EVAL CLOCK 2CH AD9515                  재고: 474 pcs  <a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>AD9516-0BCPZ</b>                  제조사: ADI (Analog Devices, Inc.)                  기술: IC CLOCK GEN 2.8GHZ VCO 64-LFCSP                  재고: 6105 pcs  <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>AD9516-0/PCBZ</b>                  제조사: ADI (Analog Devices, Inc.)                  기술: IC CLOCK GEN 2.8GHZ VCO 64-LFCSP                  재고: 411 pcs  <a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>AD9513BCPZ</b>                  제조사: ADI (Analog Devices, Inc.)                  기술: IC CLK BUFFER 1:3 800MHZ 32LFCSP                  재고: 7084 pcs  <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>AD9513BCPZ-REEL7</b>                  제조사: ADI (Analog Devices, Inc.)                  기술: IC CLK BUFFER 1:3 800MHZ 32LFCSP                  재고: 7268 pcs  <a href="#">RFQ</a></p>

