



AVX Corporation

CP0805B1880BWTR

부품 번호:	CP0805B1880BWTR
제조업체 / 브랜드:	AVX Corporation
제품 설명	RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805
데이터 시트:	CP0805B1880BWTR.pdf
RoHS 상태	납 함유 / RoHS 비 준수
재고 상태	306200 pcs stock
에서 운송된다	항공
선적 방법	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

견적 요청

이미지는 표현 일 수 있습니다. 제품 세부 사항은 사양을 참조하십시오.

CP0805B1880BWTR의 명세

부품 번호	CP0805B1880BWTR
제조사	AVX Corporation
기술	RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805
무연 여부 / ROHS 준수 여부	납 함유 / RoHS 비 준수
사용 가능한 양	306200 pcs
데이터 시트	CP0805B1880BWTR.pdf
제조업체 장치 패키지	0805
연속	-
반사 손실	-23dB
전력 - 최대	3W
포장	Tape & Reel (TR)
패키지 / 케이스	0805 (2012 Metric)
수분 민감도 (MSL)	1 (Unlimited)
무연 여부 / ROHS 준수 여부	Contains lead / RoHS non-compliant
격리	-31dB
삽입 손실	0.25dB
회수	1.85GHz ~ 1.91GHz
상세 설명	RF Directional Coupler PCS 1.85GHz ~ 1.91GHz 16.5 ± 1db 3W 0805 (2012 Metric)
커플 링 팩터	16.5 ± 1db
커플러 유형	Standard
응용 프로그램	PCS

관련 태그

AVX Corporation CP0805B1880BWTR	CP0805B1880BWTR 대리점	CP0805B1880BWTR 공급 업체
CP0805B1880BWTR 가격	CP0805B1880BWTR 사진	CP0805B1880BWTR 이미지
CP0805B1880BWTR PDF 데이터 시트	CP0805B1880BWTR 데이터 시트 다운로드	CP0805B1880BWTR 데이터 시트
CP0805B1880BWTR 주식	CP0805B1880BWTR 구입	AVX Corporation CP0805B1880BWTR 구입
AVX Corporation CP0805B1880BWTR	AVX Corporation 공급 업체	AVX Corporation 대리점
AVX Corporation CP0805B1880BWTR	AVX Corporation [MIL] CP0805B1880BWTR	

관련 상품

<p>CP0805B1907AWTR 제조사: AVX Corporation 기술: RF DIR COUPLR 1.895-1.92GHZ 0805 재고: 275429 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0805B1890BWTR 제조사: AVX Corporation 기술: RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0805 재고: 286791 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0805B1907BWTR 제조사: AVX Corporation 기술: RF DIR COUPLR 1.895-1.92GHZ 0805 재고: 292009 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0805B1880CWTR 제조사: AVX Corporation 기술: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805 재고: 254080 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0805B1747CWTR 제조사: AVX Corporation 기술: RF DIR COUPLR 1.71-1.785GHZ 0805 재고: 268194 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0805B1880AWTR 제조사: AVX Corporation 기술: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805 재고: 252234 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0805B1890CWTR 제조사: AVX Corporation 기술: RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0805 재고: 236269 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0805B1842AWTR 제조사: AVX Corporation 기술: RF DIR COUPLR 1.805-1.88GHZ 0805 재고: 242457 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0805B1842CWTR 제조사: AVX Corporation 기술: RF DIR COUPLR 1.805-1.88GHZ 0805 재고: 244149 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0805B1765AWTR 제조사: AVX Corporation 기술: RF DIR COUPLER 1.765GHZ 0805 재고: 260989 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0805B1842BWTR 제조사: AVX Corporation 기술: RF DIR COUPLR 1.805-1.88GHZ 0805 재고: 303740 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0805B1890AWTR 제조사: AVX Corporation 기술: RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0805 재고: 307146 pcs</p> <p>RFQ</p>

