



MaxBotix Inc.

MB7380-100

부품 번호:	MB7380-100
제조업체 / 브랜드:	MaxBotix Inc.
제품 설명	ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR
데이터 시트:	MB7380-100.pdf
RoHS 상태	RoHS 준수
재고 상태	822 pcs stock
에서 운송된다	홍콩
선적 방법	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[견적 요청](#)

이미지는 표현 일 수 있습니다. 제품 세부 사항은 사양을 참조하십시오.

MB7380-100의 명세

부품 번호	MB7380-100
제조사	MaxBotix Inc.
기술	ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR
무연 여부 / ROHS 준수 여부	RoHS 준수
사용 가능한 양	822 pcs
데이터 시트	MB7380-100.pdf
전압 - 정격	2.8 V ~ 5.5 V
연속	HRXL-MaxSonar-WR
ROHS 현황	RoHS Compliant
포장	Bulk
다른 이름들	1863-1035
작동 온도	-40°C ~ 65°C (TA)
회수	42kHz
상세 설명	Ultrasonic Sensor 42kHz
빔 각도	11°

관련 태그

MaxBotix Inc. MB7380-100	MB7380-100 대리점	MB7380-100 공급 업체
MB7380-100 가격	MB7380-100 사진	MB7380-100 이미지
MB7380-100 PDF 데이터 시트	MB7380-100 데이터 시트 다운로드	MB7380-100 데이터 시트
MB7380-100 주식	MB7380-100 구입	MaxBotix Inc. MB7380-100 구입
MaxBotix Inc. MB7380-100	MaxBotix Inc. 공급 업체	MaxBotix Inc. 대리점
MaxBotix Inc. MB7380-100		

관련 상품

<p>MB7374-830 제조사: MaxBotix Inc. 기술: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR 재고: 323 pcs RFQ</p>	<p>MB7374-821 제조사: MaxBotix Inc. 기술: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR 재고: 289 pcs RFQ</p>
<p>MB7380-120 제조사: MaxBotix Inc. 기술: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR 재고: 551 pcs RFQ</p>	<p>MB7374-811 제조사: MaxBotix Inc. 기술: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR 재고: 283 pcs RFQ</p>
<p>MB7380-130 제조사: MaxBotix Inc. 기술: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR 재고: 448 pcs RFQ</p>	<p>MB7380-121 제조사: MaxBotix Inc. 기술: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR 재고: 456 pcs RFQ</p>
<p>MB7380-101 제조사: MaxBotix Inc. 기술: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR 재고: 503 pcs RFQ</p>	<p>MB7374-831 제조사: MaxBotix Inc. 기술: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR 재고: 301 pcs RFQ</p>
<p>MB7374-810 제조사: MaxBotix Inc. 기술: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR 재고: 387 pcs RFQ</p>	<p>MB7374-820 제조사: MaxBotix Inc. 기술: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR 재고: 353 pcs RFQ</p>
<p>MB7380-110 제조사: MaxBotix Inc. 기술: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR 재고: 712 pcs RFQ</p>	<p>MB7380-111 제조사: MaxBotix Inc. 기술: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR 재고: 376 pcs RFQ</p>

